

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	576	Landratsamt Roth	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	576	Landratsamt Roth	
Betreiber	[Name]	Entsorgungszentrum Franken GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Bodenbehandlungs-, Lager- und Umschlagsanlage („Thermik“)		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Regensburger Ring 22	91154	Roth
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Bodenbehandlungs-, Lager- und Umschlagsanlage („Thermik“)		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.12.1.1		5.5

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	07.09.2023	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]				
	Schwerpunktprogramm [J/N]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	J	Stilllegung [J/N] J

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Beschädigung der Außenwand der Halle durch Ha-fenkran	Lagerung von Abfällen innerhalb der Halle nur mit Schadstoffbelastungen, die auch auf der Freilagerfläche zulässig sind	umgehend		
	Reparatur der Außenhülle			12.10.23

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL